

EMBRAGUE DE VENTILADOR



Embrague de ventilador de piloto doble K32. Kits de reparación de embrague de ventilador de repuesto para KYSOR® K26RA, K30RA y K32RA

Beneficiarse de la tecnología líder en la industria de Horton servicio al cliente y calidad, incluso si cuenta con embragues de ventilador de la competencia en su flota.

- Piloto dual para inventario reducido y cobertura de aplicación complete
- Diseño de revestimiento o pasta de fricción de dos piezas para reparaciones rápidas
- Material de revestimiento superior para una vida útil más larga y confiabilidad comprobada
- Cuenta con Horton no solo para proveer producto duradero y confiable, también para entregar a tiempo.



ALIMENTACIÓN TRASERA DE AIRE	
Horton #	Reemplazo #
9908504	1090-09650-01, 1090-09750-01, 8801X, 8801N, 8905N, 8901N, 9908501, 9908503

KIT MAYOR ALIMENTACIÓN TRASERA	
Horton #	Reemplazo #
9908408	1033-40600-02, 8800SKL

KIT DE SELLOS ALIMENTACIÓN TRASERA	
Horton #	Reemplazo #
9908409	1033-08233-01, 8500SK

KIT DE PASTA DE FRICCIÓN (REPARA ALIMENTACIÓN DELANTERA Y TRASERA)	
Horton #	Reemplazo #
9908407	1033-40600-01, 8800L

KITS DE RODAMIENTOS	
Horton #	Reemplazo #
9908300	1033-07781-01, 8581-01
9908301	1033-07782-01, 8582-01
9908302	1033-07782-02, 8582-02
9908303	1033-07782-03, 8582-03
9908304	1033-07782-04, 8582-04

Visita: catalog.hortonww.com

¡Para ver la lista completa de números de parte y cruces de referencia!

Abastecerse de productos HORTON disponibles a través de PACCAR PARTS.